

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ N \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.




1 Результаты обследования:





2. Входа (выходов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»  
г. Уссурийск Уссурийского городского округа

г Уссурийск ул. Владивостокское шоссе № 8

Наименование объекта, адрес

N	Наименование функциональных планировочных элементов	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ		
		есть/нет	N на плане					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть		  <p>фото № 1      фото № 2</p>	Отсутствуют поручни, неровные, разрушенные ступени, не выделены цветом, гнет тактильных полос.	О,С	Сделать поручни с обеих сторон. Краевые ступени выделить цветом или фактурой, перед лестницей предупредительные тактильные полосы ремонт ступеней.	Капи талыны ре монт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К, О	Установить пандус	Капи Ре монт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		 <p>фото № 1</p>	Место перед дверью менее 1,5 м., что не соответствует требованию	К	Расширить площадку	Капи ре м.

2.4	Дверь (входная)	есть	№ 1  фото № 1	Отсутствует кнопка вызова помощи и знаки.	К, О, С	Установить кнопку вызова информации знаки.	Те ку щ. ре мо нт
2.5	Тамбур	есть	№ 23 24 69 70  фото № 9  фото № 10   фото № 11	Нарушений не выявлено	К		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Входная площадка должна иметь навес, размеры площадки 2,2 м. х 2,2 м., ширина входной двери не менее 1,2 м. размеры тамбура 1,8 м. х 2.2 м. не менее			

				Одного выхода приспособленного для МГН.		
--	--	--	--	---	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С)	№1, 23 24, 69, 70	№1,2, 10, 11, 9	Капитальный ремонт текущий ремонт

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона входов, выходов в здание. Необходимо на лестнице сделать поручни к стене с расстоянием не менее 1,0 м п. Краевые ступени выделить цветом или фактурой, перед лестницей установить предупредительные тактильные полосы. Сделать поручни на ступеньках. Установить кнопку вызова на фасаде здания для инвалидов МГН. Установить пандус, отремонтировать ступени.