

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ


№ _____
от " ____ " _____ 20__ г.

И Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 8»
г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск ул. Владивостокское шоссе , 8
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ		
		есть/нет	N на плане					
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 18,6 8,7, 43,4 , 45,4 9	 <p>фото № 42</p>  <p>фото №43</p>  <p>фото №44</p>  <p>фото № 45</p>	Отсутствуют ручки, крючки, кнопка вызова, информационное световое табло.	К,О,С горяя)	Предусмотреть перепланировку с целью оборудования туалета	капитальный ремонт, текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Быговая комната (гардеробная)	Есть	№ 22, 62	Имеются пороги, нет контрастной маркировки перед дверью.	К,О,С.	Откорректировать порожки	Текущий ремонт	

						ки, на- нести контра- стную марки- ровку перед дверью
ОБЩИЕ требова- ния к зоне			Универсальная ка- бина должна иметь размеры: шир. 1,65 м, глубина 1,80 м, ши- рина. Двери 0,9 м, крючки для одежды. костылей и др., от- кидные опорные поручни, штанги, требуются для гар- дероба.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническая комната	Предусмотреть перепланировку с целью оборудования туалетной комнаты в соответствии с требованиями.	№18,68,7,43,4,45,49	№42,43,44,45	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В рамках капитального и текущего ремонта возможно произвести ремонт туалетной комнаты, с учетом требований СНиПа.